

3 Контроль основной погрешности при преобразованиях абсолютного/избыточного давления

Верхний предел абсолютного/избыточного давления $P_B =$ _____ МПа.
В _____

P_o	Показания P		P_{cp}	Абсолютная погрешность Δ
	1 серия	2 серия		

Наибольшее значение основной погрешности $\gamma_{\max} =$ _____ %

не превышает $\pm 0,075 \%$
 $\pm [0,025 + 0,005 \Delta P_{\max} / \Delta P_B] \%$

4 Контроль основной погрешности при преобразованиях температуры для градуировки 100П/Pt100

В °C

R_o, Om	t_o	t	Δt

Основная погрешность не превышает \pm _____ °C

Заключение по результатам поверки _____

_____ 200__ г. Поверитель _____

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВСЕУКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
(ГП «Укрметртестстандарт»)

РЕКОМЕНДАЦИЯ

МЕТРОЛОГИЯ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ВЫХОДНЫМИ СИГНАЛАМИ

Методика поверки

МПУ 005/04-2003

Киев